

**MC-294/4**  
**Mise à la Terre**  
**et en court-circuit**  
**REMBT**



- 1** Mettre en place les couteaux, un par un, sur l'équipement grâce à la poignée.



- 2** Effectuer une Vérification d'Absence de Tension (VAT) phase-neutre et phase-phase.



- 3** Visser l'ensemble de Mise à la Terre en commençant par le neutre.



- 4** Pour enlever l'équipement, procéder en sens inverse.

CATU S.A. 10 à 20 Avenue Jean-Jaurès  
92222 BAGNEUX CEDEX  
Tél. 01 42 31 46 00 - Télécopie 01 42 31 46 32  
[www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)