

DX-04

Adaptadores de comprobación

Utilización:

- 2 adaptadores a fijar en detectores de tensión **MS-917-PG, MS-918-PG, MS-920-PG** para enchufes Ø 4 mm.
- Permite comprobar bornes de rail tipo WAGO.

Network Type : LV



Referencia

DX-04

Peso (kg)

0,0025